

# 建築士講座

科目	2024年 二級建築士 学科 新体系テキスト【施工】正誤表
----	----------------------------------

日頃より弊社書籍をご利用くださりましてありがとうございます。

上記書籍において誤植がありましたので、本書は下記をご確認の上、訂正してお使いいただきますようお願い申し上げます。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

2024年6月  
TAC 建築士講座

頁	誤		正	
	名称	選任すべき作業	名称	選任すべき作業
施工 テキスト P15 28行目	① 土止め支保工の切り ばり及び腹起しの取 付け作業主任者	掘削面の高さが2m以上とな る切りばり及び腹起しの取付 け作業	① 土止め支保工作業主 任者	土止めの支保工の切りばり・腹 起しの取付け、取り外しの作業
施工 テキスト P284 2行	② Uトラップ つまりやすいので、汚水横主管に接続する <u>雨い</u> 。		② Uトラップ つまりやすいので、汚水横主管に接続する <u>雨水横管の他 はあまり用いられない</u> 。	

TAC 株式会社  
法人事業部 営業推進部  
学校教材 G